AGGIORNAMENTO FW CENTRALE ANTINCENDIO EOLO

REQUISITI NECESSARI

Per l'aggiornamento del fw di centrale è necessario avere:

- 1. Una copia del programma FlashSta.exe installata o sul desktop o in un direttorio a piacimento.
- 2. Un cavo seriale (normalmente fornito con la centrale) intestato ai due estremi con due connettori femmina a 9 pin nel quale vengono collegati **esclusivamente** in modo diretto i pin 5 (massa) dei due capi del cavo e in modo incrociato i pin 2 (RX), 3 (TX) ossia il pin 2 di un capo del cavo al pin 3 del capo opposto e viceversa.
- 3. Una copia dei due file relativi alla versione del fw da aggiornare ossia il file.mot e il file.id sul desktop o in un direttorio a piacimento.
- 4. Sistema operativo windows98, NT, 2000 o XP.

PROCEDURA

La procedura di aggiornamento è la seguente:

- 1. Con centrale in funzionamento inserire un estremo del cavo seriale sulla porta COM del personal computer e l'altro estremo sul connettore P1 presente sulla scheda.
- 2. Inserire un jumper (normalmente fornito con la centrale) fra i pin 2 e 3 del connettore JA1 presente sulla scheda hw ver 0 o sul connettore JA presente sulla scheda hw ver 1.
- 3. Premere il pulsante di reset centrale **SW2** posto sulla scheda (in questo modo l'aggiornamento dell' orologio sul display centrale si fermerà)
- 4. Far partire l'esecuzione del programma **FlashSta.exe** (doppio click sull'icona del programma). Si presenterà la seguente finestra

Select Program		
Select Program		
 Internal flash memory 		
M16C/80 boot loader		
M16C/10 flash starter		
RS232C Port COM1 -		
OK Exit		

Selezionare il primo parametro (**Internal flash memory**) e nel campo **Port** selezionare la porta seriale utilizzata (COM1, COM2 ecc ecc). Quindi selezionare il tasto **OK**.

5. Si presenterà la seguente finestra:

ID Check	×
FilePath	
MCU Type • M16C/20 62 • M16C/80 M32C • 38000 • R8C	
Refer OK Cancel	

Selezionare nell'area MCU Type il campo M16C/20 62 quindi selezionare il tasto Refer... che proporrà una schermata pressappoco uguale alla seguente

Apri		?×
Cerca in:	📄 progmitsu 💽 🖛 🛍 📸 📰 🕶	
i old i old1 i test i eolo_10.	mot	
Nome file:	eolo_10	Apri
Tipo file:	Motlora Hex File (*.s;*.mot;*.s2)	nnulla

Nel campo **Cerca in:** selezionare il direttorio in cui è presente il **file.mot** relativo alla versione del fw da aggiornare. Quindi cliccare due volte con il mouse sul file.mot che verrà automaticamente inserito nel campo **Nome file:.** A questo punto selezionare il tasto **Apri** e verrà proposta una finestra come la seguente:

ID Check		×
FilePath	C:\users\rgiovoni\pri_fw\progmitsu\eolo_10.mot	
ID	12 34 00 00 00 00 00	
MCU Type M16C/	/20 62 C M16C/80 M32C C 38000 C R8C	
Refer	OK Cancel	

Selezionare il tasto OK.

6. Verrà proposta una finestra come la seguente:

🍓 M16C Flash Start	
Load (ID)	Program
Blank	Erase
Read	Setting
Status	Download
E. P. R	Version
B. P. R	VDC status (M32C/83)
VDC_0FF	
	Exit

Selezionare il tasto **E.P.R...** che serve a far partire una procedura sequenziale di cancellazione, programmazione, verifica. Verrà proposta la seguente finestra:

🙀 M16C Flash Start	X
Load (ID) Program	
Blank Erase	
Read Setting	
E Erase?	
B. P. R VDC status (M32C/83) VDC_OFF ON	
Exit	

Selezionare il tasto **OK**. Partiranno in sequenza la fase di cancellazione, quella di programmazione:

1	M16C Flash Start	×	
	Load (ID) Program		
	Blank Erase		
	Program 🔀		
	Program.		
	Cancel		
VDC status (M32C/83) VDC_OFF			
Exit			

e quella di verifica:

1	W16C Flash Start	×	
	Load (ID) Program		
	Blank Erase		
	Read check.		
	Read check.		
	Cancel		
VDC status (M32C/83)			
VDC_OFF ON			
Exit			

Alla fine dell'operazione di verifica se tutto è andato a buon fine verrà proposta la seguente finestra:

M16C Flash Start	
Load (ID)	Program
Blank	Erase
Read M16C Flash Start	Cotting
Statu 👔 Program Ol	K. 0ad
Е. Р. ОК	on
B. P. R VDC s	status (M32C/83)
VDC_OFF	UN

Selezionare il tasto OK per concludere la procedura di aggiornamento del fw

- 7. A questo punto rimuovere il jumper fra i pin 2 e 3 del connettore JA1 presente sulla scheda hw ver 0 o sul connettore JA presente sulla scheda hw ver 1.
- In questo modo la scheda in pochi secondi ripartirà a funzionare automaticamente.
- 8. Entrare nel menù relativo all' aggiornamento data e ora e sistemare data e ora.
- 9. Se durante la sequenza di aggiornamento sopra descritta apparirà qualche messaggio di errore controllare i vari collegamenti e ripartire da punto 1 del paragrafo *PROCEDURA*

NOTE:

1) A partire dalla versione del fw 2.7 (per centrali a 2 loop) e 1.3 (per centrali a 4 loop) saranno presenti 2 file con estensione .id ossia un file.id (esempio eolo_27.id) e un file_1234.id (esempio eolo_27_1234.id).

Se la scheda sulla quale aggiornare il fw avrà a bordo un fw con versione 2.6 o minore (2 loop), oppure 1.2 o minore (4 loop) per caricare un fw di versione 2.7 o maggiore (2 loop) oppure 1.3 o maggiore (4 loop) sarà necessario attenersi alla seguente procedura:

- A) Rinominare il file.id in file_ff.id (esempio da eolo_27.id a eolo_27_ff.id).
- B) Rinominare il file_1234.id in file.id (esempio da eolo_27_1234 a eolo_27.id).
- C) Eseguire tutta la procedura di programmazione descritta in questo documento.

Se la scheda sulla quale aggiornare il fw avrà a bordo un fw con versione **2.7** o **maggiore** (**2 loop**) oppure **1.3** o **maggiore** (**4 loop**) non sarà necessario rinominare i file.id come sopra descritto.